

Fotodokumentace



Obr. 1: Bezpečnostní přeliv Předního rybníka



Obr. 2: Přední rybník



Obr. 3: Bezpečnostní přeliv Zadního rybníka



Obr. 4: Zadní rybník



Obr. 5: Koryto vodního toku v intravilánu města Hustopeče - možné levostranné vybřežení toku



Obr. 6: Most u dálničního sjezdu č. 25



Obr. 7: Lávka omezující odtokové poměry



Obr. 8: Koryto voního toku Štinkovka v intravilánu města Hustopeče



Obr. 9: Most na silnici č. 425



Obr. 10: Koryto voního toku Štinkovka v intravilánu města Hustopeče



Obr. 11: Výpustný otvor suché nádrže v k.ú. Hustopeče a k.ú. Kurdějov



Obr. 12: Suchá nádrž v k.ú. Hustopeče a k.ú. Kurdějov



Obr. 13: Most u železničního přejezdu



Obr. 14: ČOV Hustopeče



Obr. 15: Zatrubnění vodního toku Štinkovka v intravilánu města Hustopeče



Obr. 16: Svodný zatravněný příkop k suché nádrži v k.ú. Starovice